

FONDO ANTIOXIDO PARA TERMINACIÓN

PROPIEDADES

El fondo convertidor de óxido está formulado con los mejores elementos para combatir la aparición de óxido (óxido de hierro y fosfato de zinc) controlando el avance de la corrosión en superficies ferrosas. Su formulación también contiene pigmentos de gran resistencia para dar diferentes tonos de terminación.

Es de terminación mate y ultra adherente otorgando una base perfecta para la pintura de terminación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Antes de comenzar el trabajo consulte la hoja de seguridad del producto.
- Realice la preparación de superficie apropiada.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- Evitar pintar con fuertes corrientes de aire o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, al abrigo de la intermitencia.
- Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar limpia de impurezas, sales, grasas y restos de pintura.
- Se recomienda eliminar con cepillo de acero todo el resto de óxido. Luego eliminar el polvo.
- Se sugiere antes de pintar aplicar un fondo ya que muchas veces la superficie se encuentra desgastada, oxidada o recién revocada. Frente a estas situaciones la pintura no logra adherirse correctamente provocando futuros descascaros y desprendimientos.
- Si la superficie estuvo en contacto con agua salada, lavar para eliminar resto de sales. Enjuagar con agua dulce y dejar secar.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con soplete, pincel o rodillo. Reincorporar totalmente el sedimento blando antes de aplicar.

FONDO ANTIOXIDO PARA TERMINACIÓN

SECADO

- Secado entre manos: al tacto de 4 a 6 horas. Repintado de 12 a 14 horas.
- Secado final: 24 horas.

PRESENTACIÓN

- 225 ml, 900 ml, 3,6 y 18 litros.

RENDIMIENTO

- 8 a 10 m² por litro y por mano.

DILUCIÓN

- Aguarrás mineral sin se aplica a pincel o rodillo máximo un 10%. Si es a soplete entre un 20 y 25%.
- Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.

LIMPIEZA

- Limpieza de utensillos húmedos: con aguarrás mineral.
- Limpieza de utensillos secos: con thinner.

COLORES

-  Fondo antioxido para terminación verde.
-  Fondo antioxido para terminación gris.
-  Fondo antioxido para terminación negro.
-  Fondo antioxido para terminación colorado.

FABRICA Y RESPALDA

CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay

Teléfono: 2307 1664

E-mail: crisoles@crisoles.com.uy

Web: www.crisoles.com.uy